



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(ΚΜΕ/4)

**Επικίνδυνα προϊόντα**, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

### **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**

#### **1. Προσάρτημα κοπής για θαμνοκοπτικό άγνωστης προέλευσης**

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 17, Αρ. Ειδοποίησης SR/01559/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10094049>]

Τα πριτσίνια που συνδέουν τις αλυσίδες στον κόφτη μπορεί εύκολα να σπάσουν. Οι αλυσίδες μπορεί συνεπώς να αποκολληθούν κατά τη χρήση και να χτυπήσουν τον χρήστη, προκαλώντας τραυματισμούς.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με την Απόφαση 2012/32/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων κοπής αρθρωτού τύπου για φορητές θαμνοκοπτικές μηχανές.



Τύπος/αριθμός μοντέλου: 17970  
Γραμμωτός κώδικας: 8022044589824

## 2. Αλυσοπρίονο μπαταρίας κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 14, Αρ. Ειδοποίησης SR/01154/25

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10093535\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10093535)

Λόγω της έλλειψης μηχανισμού φρένου αλυσίδας, εάν το πριόνι τραβήξει προς τα πίσω, μπλοκάρει, οπισθοχωρήσει ή κλωστήσει, ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα.



### Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: Outigo

Τύπος/αριθμός μοντέλου: HGFS210130, KF12, SY-18650-5S3P

Γραμμωτός κώδικας: Amazon (ASIN: B0D1VCTZ9Z)

## 3. Φυσητήρας φύλλων μπαταρίας κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 14, Αρ. Ειδοποίησης SR/01158/25

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10093707\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10093707)

Τα καλώδια είναι συγκολλημένα απευθείας στους ακροδέκτες της μπαταρίας σε ένα περιβάλλον υψηλής δόνησης, χωρίς δευτερεύουσα μορφή στερέωσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την εσωτερική καλωδίωση να αποσπαστεί, προκαλώντας βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση του προϊόντος και φωτιά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα.



### Στοιχεία προϊόντος:

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 21V 2202

Γραμμωτός κώδικας: 0C0000030972177

#### 4. Ηλεκτρικό ποδήλατο γαλλικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 14, Αρ. Ειδοποίησης SR/01165/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10093722>]

Το δίκρανο του ποδηλάτου μπορεί να σπάσει κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση και τραυματισμό του χρήστη.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα.



#### Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: Moustache Bikes

Όνομασία: Friday 28, Dimanche 28, Dimanche 29

Έτη μοντέλου: 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024

#### 5. Κιτ μετατροπής γωνιακού τριβέα κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 14, Αρ. Ειδοποίησης SR/01178/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10093679>]

Ο προσαρμογέας επιτρέπει τη χρήση του γωνιακού τριβέα ως αλυσοπρίονο χωρίς τις κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις. Κατά συνέπεια, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει κλότσημα και απώλεια του ελέγχου του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές εκδορές στον χρήστη. Ένας γωνιακός τριβέας δεν έχει σχεδιαστεί για να μετατρέπεται για χρήση ως αλυσοπρίονο.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα.



#### Στοιχεία προϊόντος:

Όνομασία: 12" ELECTRIC CHAIN SAW STAND

Τύπος/αριθμός μοντέλου: VB-8401

## 6. Χορτοκοπτική μηχανή κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 14, Αρ. Ειδοποίησης SR/01213/25

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10093641\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10093641)

Ο στροφαλοφόρος άξονας μπορεί να σπάσει σε περίπτωση πρόσκρουσης σε στερεό αντικείμενο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο της λεπίδας, τραυματίζοντας τον χρήστη και τους παρευρισκόμενους.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα.



### Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: Sterwins

Τύπος/αριθμός μοντέλου: PLM3-56Z200.6

Γραμμωτός κώδικας: 3276007453294

## 7. Μπαταρία και φορτιστής κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 15, Αρ. Ειδοποίησης SR/01292/25

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10093800\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10093800)

Η μπαταρία δεν σταματά να φορτίζει ακόμη και όταν είναι πέρα από το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας της. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την υπερθέρμανση της μπαταρίας και να πιάσει φωτιά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με τον κανονισμό για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.



### Στοιχεία προϊόντος:

Εμπορικό σήμα: KD EUROPE

Τύπος/αριθμός μοντέλου: S039-A, XQH-420S020

## 8. Φυσητήρας φύλλων μπαταρίας κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 15, Αρ. Ειδοποίησης SR/01382/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10093560>]

Τα καλώδια είναι συγκολλημένα απευθείας στους ακροδέκτες της μπαταρίας σε ένα περιβάλλον υψηλής δόνησης, χωρίς δευτερεύουσα μορφή στερέωσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την εσωτερική καλωδίωση να αποσπαστεί, προκαλώντας βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση του προϊόντος και φωτιά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα.



### Στοιχεία προϊόντος:

Όνομασία: Max Leaf Blower

Τύπος/αριθμός μοντέλου: QS-GT85101

## **ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

### 1. Κορδόνι ασφαλείας κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 17, Αρ. Ειδοποίησης SR/01566/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10092875>]

Το κορδόνι δεν υποστηρίζει το απαιτούμενο φορτίο. Σε περίπτωση ρήξης του κορδονιού, ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), ούτε με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 354, EN 360 και EN 813.



### Στοιχεία προϊόντος:

Γραμμωτός κώδικας: X001HX5Z5R, Amazon (ASIN: B08XZFFHX6)

## 2. Συσκευή συγκράτησης από πτώση κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση17, Αρ. Ειδοποίησης SR/01567/25

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10092876>]

Το συρματόσχοινο της συσκευής αποτυγχάνει σε συνθήκες φόρτισης. Ένα άτομο που χρησιμοποιεί τη συσκευή δεν θα προστατεύεται από πτώση, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Σε περίπτωση θραύσης του συρματόσχοινου, ο χρήστης θα μπορούσε να τραυματιστεί σοβαρά.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας ούτε με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 354, EN 360 και EN 813.



### Στοιχεία προϊόντος:

Κωδικός: Amazon (ASIN: B08LVQJPX)

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

[http://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/](http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405610 ή 22405631 ή 22879033.

29.4.2025

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 09.42.006.009.006