

**Επικίνδυνα προϊόντα**, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

### ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

#### 1. Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 18, Αρ. Ειδοποίησης A11/00063/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005909\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005909)

Το ηλεκτρικό αλυσοπρίονο δεν είναι ανθεκτικό σε μηχανικές βλάβες σε περίπτωση πτώσης. Ως αποτέλεσμα, το κατεστραμμένο μηχάνημα θα μπορούσε να λειτουργήσει εσφαλμένα και απροσδόκητα, προκαλώντας τραυματισμούς στον χρήστη.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60745-1.



### ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

#### 1. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 18, Αρ. Ειδοποίησης A12/00673/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006018\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006018)

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές  $\leq 55\%$ ). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN149.



## 2. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων, προέλευση από Χονγκ Κονγκ

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 18, Αρ. Ειδοποίησης A12/00674/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005898\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005898)

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές  $\leq 85\%$ ). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN149.



### 3. Κράνος ιππασίας γερμανικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 18, Αρ. Ειδοποίησης A12/00670/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005999\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005999)

Το κράνος μπορεί εύκολα να σπάσει κατά την πρόσκρουση ή την πτώση, έτσι δεν προστατεύει επαρκώς τον χρήστη από τραυματισμούς στο κεφάλι.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

[http://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/](http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405603 ή 22405604.

10.5.2022

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 9.42.6.9.3